

Partes de la Cosechadora donde se registran los distintos tipos de pérdida



Pérdidas de procesado de caña (Limpieza)

Pérdidas de procesado de caña (Trozado y acarreo)

Pérdidas de recolección (Despuntado y corte de la planta)

Mayor Información

Grupo Caña de Azúcar
Proyecto PRECOP II
INTA - EEA Famaillá
Tel: (03863) 461048
Ruta Provincial 301 - Km 32
Famaillá - Tucumán

Ing. Agr. (Mgter) Roberto Sopena
rasopena@correo.inta.gov.ar

Ing. Agr. Ricardo Rodríguez
rirodriguez@correo.inta.gov.ar

Ing. Agr. Pablo Saleme
psaleme@correo.inta.gov.ar

Ing. Agr. Luis Vicini
lvicini@correo.inta.gov.ar



Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación



Centro Regional Tucumán - Santiago del Estero
Estación Experimental Agropecuaria Famaillá



Recomendaciones para el muestreo de perdidas de Cosecha en Caña de Azúcar

Muestreo

Delimitar dentro del lote ya cosechado un área de 20 surcos x la longitud completa del tablón. Escoger 15 puntos de muestreo (Figura 1), descartando al menos 20 m de cada cabecera.

En cada punto de muestreo recolectar la caña que haya quedado tras la cosecha usando para ello un marco rectangular de 50 x 80 cm (Figura 2), colocándolo de centro de surco a centro de trocha (Figura 3), recolectar el material y desplazar el marco, cubriendo la otra mitad de surco trocha. La superficie total muestreada equivale a 12 m² (que surgen de multiplicar 0,8 m², del rectángulo de muestreo por los 15 puntos de recolección).



Figura 1. Esquema de selección de puntos de muestreo



Figura 2. Esquema del marco rectangular de muestreo



Figura 3. Colocación correcta del rectángulo de muestreo, desde el centro del surco al centro de la trocha, posteriormente se deberá correr el marco para cubrir la otra mitad surco trocha.

Recolección de material

El total recolectado se separa en tres tipos de pérdidas: caña entera (Figura 4), caña trozada (Figura 5) y caña soplada (Figura 6).

Ese material se pesa, y al valor obtenido de cada fracción se lo multiplica por 833,3 (para referirlo a hectárea). A ese valor se lo divide en el rendimiento estimado del lote (kg caña/ha) y se multiplica por 100. Así obtenemos el porcentaje de pérdidas de cada tipo. La sumatoria de las mismas nos reflejará las pérdidas totales por hectárea.



Figura 4. Caña entera



Figura 5. Caña trozada



Figura 6. Caña soplada

Formula para el cálculo de pérdidas

$$\begin{aligned}
 F1 \text{ (Caña entera)} &= \frac{\text{Peso de Material recolectado}}{\text{Rendimiento Promedio del Lote (Kg/ha)}} \times 833,3 \times 100 \\
 &+ \\
 F2 \text{ (Caña trozada)} &= \frac{\text{Peso de Material recolectado}}{\text{Rendimiento Promedio del Lote (Kg/ha)}} \times 833,3 \times 100 \\
 &+ \\
 F3 \text{ (Caña soplada)} &= \frac{\text{Peso de Material recolectado}}{\text{Rendimiento Promedio del Lote (Kg/ha)}} \times 833,3 \times 100 \\
 &= \\
 &\text{Total de pérdidas en \%}
 \end{aligned}$$

El total de pérdidas no debería superar el 3% del rendimiento cultural por hectárea